

学 校 名	天童南部小学校
-------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市田鶴町四丁目2番10号
	児童数	553
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで> <2回目報告：2月26日(木)まで>
---------------------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)		合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>					
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	駅西二丁目地内 (イエローハット天童店前交差点)	・横断歩道の白線が消えかけていて、歩行者と車両の安全確保が困難になる。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(新規)	市町村道	矢野日久野本線	警察	・横断歩道の再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02				教育委員会	【空欄】	【空欄】		【空欄】		
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
03				教育委員会	【空欄】	【空欄】		【空欄】		
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				

学 校 名	天童北部小学校
-------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市乱川四丁目2番25号
	児童数	361
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで> <2回目報告：2月26日(木)まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字乱川地内 (国道13号線下トンネル)	<ul style="list-style-type: none"> ・国道の水抜き穴より水滴が落下し、冬期にグリーンベルトに水たまりができ凍結し、転倒する児童が複数いた。 ・除雪車の雪がトンネル内に残り、道路幅が狭くなり歩行するのが危険だった。 	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	国道(国交省)	13号	道路(国交省)	・カルバート上部の漏水補修
				学校	教頭		県道	天童河北線	道路(山形県)	・注意喚起表示の再塗装
				道路管理者	山河国事・村総道路課		県道	天童河北線	道路(山形県)	・除雪業者への協力依頼
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市建設課 市生活環境課		【空欄】			
02	大字乱川地内 (小座間医院前横断歩道)	<ul style="list-style-type: none"> ・車両交通量が多い中横断の必要あり ・横断歩道の白線が薄くなっている。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する 	7月	教育委員会		対策決定(新規)	県道	山形天童線	警察	・横断歩道の再塗装
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03	大字乱川地内 (乱川公民館前横断歩道)	<ul style="list-style-type: none"> ・車両交通量が多い中横断の必要あり ・横断歩道の白線が薄くなっている。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する 	7月	教育委員会		対策決定(新規)	県道	山形天童線	警察	・横断歩道の再塗装
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	成生小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字高木836番地
	児童数	208
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認
5月23日(金)まで

報告② 合同点検および対策の実施状況
<1回目報告：9月25日(木)まで>

<2回目報告：2月26日(木)まで>

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字大町～大字 小関地内 (県道の各横断 歩道前)	・朝夕の交通量も多く、児童の横断等 の注意喚起を運転手に伝える必要がある。 ※合同点検を実施せず、各機関が現 地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(新 規)	県道	天童河北線	道路(山形県)	・ドットラインの再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02	交り江五丁目地 内 (西部交番前横 断歩道付近)	・交番の看板があるため道路が見えづ らく停止線を超える車が多い。 ・停止線からはみ出た車の前後を東西 に横断しなければならない。	7月18日	教育委員会	対策決定(継 続)	県道	天童大江線	道路(山形県)	・街路事業の早期着手	
				学校		教頭	【空欄】			
				道路管理者		村山総合支庁道路課	【空欄】			
				警察		天童警察署	【空欄】			
				その他		市建設課・市生活環境課 村山総合支庁都市計画課	【空欄】			
03	大字成生地内 (成生郵便局前 交差点)	・今年度に入り、交通事故が続けて二 度発生。	7月18日	教育委員会	対策決定(新 規)	県道	天童河北線	道路(山形県)	・横断歩道の側線のカラー舗装	
				学校		教頭	県道	天童河北線	道路(山形県)	・ドットラインの再塗装
				道路管理者		村総道路課・市建設課	県道	天童河北線	警察	・取締りの強化
				警察		天童警察署	【空欄】			
				その他		市生活環境課 安協支部・交通指導員	【空欄】			

学 校 名	蔵増小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字蔵増676
	児童数	154
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで> <2回目報告：2月26日(木)まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字蔵増地内 (JA蔵増支所前 の歩道)	・側溝の蓋の劣化が激しく隙間もあり、歩く際につまずく危険がある。	7月8日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	市町村道	天童蔵増線	道路(市町村)	・側溝蓋の入替え
				学校	教頭		市町村道	天童蔵増線	道路(市町村)	・側溝の段差、隙間の補修
				道路管理者	市建設課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市生活環境課		【空欄】			
02	大字蔵増地内 (蔵増郵便局南 側)	・横断歩道及び外側線が消えかかっており、横断の際に危険である。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する	7月	教育委員会		対策決定(新規)	市町村道	高掬蔵増線	道路(市町村)	・外側線の再塗装
				学校			市町村道	高掬蔵増線	警察	・横断歩道の再塗装
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会		対策決定(新規)	【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	寺津小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字寺津1350
	児童数	66
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで>	<2回目報告：2月26日(木)まで>
----------------------------------	---	--------------------

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字寺津地内 (仲島染物店前 交差点から南側 県道)	・歩道がなく路側帯も大変狭い。 ・速度(30 ^{km} 制限)を落とさず通行する ので、事故の危険性が高い。 ・生垣が路側帯にはみ出し、児童が避 けようと車道に出てしまう。 ※合同点検を実施せず、各機関が現 地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(新 規)	県道	山形羽入線	道路(山形県)	・ドットラインの再塗装	
				学校		県道	山形羽入線	警察	・速度取締り等の実施	
				道路管理者		県道	山形羽入線	町村(道路以外)	・立木及び生垣伐採剪定	
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
03				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				

学 校 名	高揃小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高揃北239番地
	児童数	440
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで> <2回目報告：2月26日(木)まで>
---------------------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)		合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>					
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	芳賀タウン南五丁目地内 (ローソン天童芳賀店前交差点)	・横断歩道が薄くなっている。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(新規)	市町村道	清池南小畑線	警察	・横断歩道の再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02				教育委員会	【空欄】	【空欄】		【空欄】		
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
03				教育委員会	【空欄】	【空欄】		【空欄】		
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				

学 校 名	長岡小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市長岡三丁目3番1号
	児童数	336
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで> <2回目報告：2月26日(木)まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	中里四丁目地内 (焼き鳥夢や交 差点から南側へ の道路)	・歩道が設置されていない道路を登下 校しなければならない。 ・速度制限を守らない車が多い。 ※合同点検を実施せず、各機関が現 地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(新 規)	市町村道	長岡東中央線	警察	・速度取締りの強化	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02	長岡北三丁目地 内 (五十嵐クリ ニック道路向かい 北側歩道)	・歩道の側溝の縁、蓋が破損しており、 段差が生じつまずいてしまう場合 がある。	7月8日	教育委員会	対策決定(新 規)	市町村道	長岡線	道路(市町村)	・側溝蓋の入替え	
				学校		教頭	市町村道	長岡線	道路(市町村)	・側溝の段差、隙間の補修
				道路管理者		市建設課	【空欄】			
				警察		天童警察署	【空欄】			
				その他		市生活環境課	【空欄】			
03	長岡北四丁目地 内 (全農ライフサ ポート南西側交 差点)	・たくさんの児童が使う交差点である が、横断歩道が消えている箇所がある。 ※合同点検を実施せず、各機関が現 地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(新 規)	市町村道	長岡線	警察	・横断歩道の再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				

学 校 名	干布小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字干布580
	児童数	145
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで> <2回目報告：2月26日(木)まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字奈良沢地内 (徳正寺前交差点)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県道は車の交通量が多く、中には制限速度以上に速度を出す車がある。 ・ 横断歩道の塗装が薄くなっており、運転手から見づらい。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する 	7月	教育委員会	対策決定(新規)	県道	荒谷原崎線	警察	・横断歩道の再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02	大字原町地内 (つばさ原町から東側横断歩道)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 朝、国道に向かう車、国道から来る車の交通量が増える。 ・ 横断歩道の塗装が薄くなっており、運転手から見づらい。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を検討する 	7月	教育委員会	対策決定(新規)	県道	天童山寺公園線	警察	・横断歩道の再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
03				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				

学 校 名	荒谷小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字荒谷7857
	児童数	72
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日(金)まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日(木)まで>	<2回目報告：2月26日(木)まで>
----------------------------------	---	--------------------

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字荒谷地内 (旧荒谷駐在所 前の県道)	・北側にも歩道ができれば通学路を 変更し、安全に通学をすることが できる。 ※合同点検を実施せず、各機関が 現地確認し対策を検討する	7月	教育委員会	対策決定(継 続)	県道	天童寒河江線	道路(山形県)	・北側への歩道設置	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
03				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				