

学 校 名	天童南部小学校
-------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市田鶴町四丁目2番10号
	児童数	523
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	三日町二丁目地内 (たちばなや薬局より北側交差点)	・歩道と交差する側道から出てくる車両が登下校する児童とぶつかりそうになる。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を実施	7月	教育委員会		対策決定(新規)	市町村道	一日町仲町線	警察	・停止線、「止まれ」再塗装
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	天童北部小学校
-------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市乱川四丁目2番25号
	児童数	345
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	北久野本一丁目 地内 (つるかめより 南側道路)	・4名の児童が登校で北進する際、 歩道のない西側を歩いていく必要が ある。特に雨の日や雪道の際、車と の接触が心配である。現在は、保護 者が見守っている。	7月11日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	県道	山形天童線	道路(山形県)	・ドットラインの設置
				学校	教頭		県道	山形天童線	学校	・登下校時の通学指導
				道路管理者	村山総合支庁道路課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市建設課 市生活環境課		【空欄】			
02	北久野本二・四 丁目地内 (モンシャンブル21付近交差 点)	・南北の道路の停止線が薄くなって いる。 ※合同点検を実施せず、各機関が 現地確認し対策を実施	7月	教育委員会		対策決定(新 規)	市町村道	北久野本12号線	警察	・停止線、「止まれ」再塗装
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	成生小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高木836番地
	児童数	190
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字成生地内 (押切川橋より 東側道路)	・ 県道北側に歩道が無く、積雪があり除雪が間に合わない時は、車道を歩かなければならない。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を実施	7月	教育委員会	対策決定(継続)	県道	天童河北線	道路 (山形県)	・ 路側帯部の適切な除排雪	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02	大字成生地内 (郵便局より西 側道路)	・ 県道南側歩道が狭く危険。朝交通量が多い時に低学年が歩かなければならない。	7月11日	教育委員会	対策決定(新規)	県道	天童河北線	道路 (山形県)	・ ドットラインの設置	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		村山総合支庁道路課	【空欄】			
				警察		天童警察署	【空欄】			
				その他		市建設課 市生活環境課	【空欄】			
03	大字成生～大字 高木地内 (各横断歩道付 近)	・ 県道の各横断歩道及び交差点付近の「横断者注意・追突注意」等の表示が薄くなってる。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を実施	7月	教育委員会	対策決定(新規)	県道	天童河北線	道路 (山形県)	・ 外側線の再塗装	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
04	大字成生地内 (押切川橋の道 路路側帯)	・ 橋北側に歩道部が無く、路側帯部も狭い。 ・ 交通量が多いなか県道を2度横断しなければならず危険な状況。	7月11日	教育委員会	対策決定(継続)	県道	天童河北線	道路 (山形県)	・ 歩道整備の事業化要望継続	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		村山総合支庁道路課	【空欄】			
				警察		天童警察署	【空欄】			
				その他		市建設課 市生活環境課	【空欄】			

学 校 名	蔵増小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字蔵増676
	児童数	150
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字矢野目地内 (月山神社北側の農道)	・照明が少なく暗いため、防犯上危険性を感じる。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を実施	7月	教育委員会		対策決定(新規)	その他	農道	教育委員会	・照明の2灯更新
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	寺津小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字寺津 1 3 5 0
	児童数	67
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告 (9月30日まで) > <2回目報告 (3月 3日まで) >
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字寺津地内 (仲島染物店か ら北側道路)	・東側に歩道がなく路側帯も大変狭い。 ・通行車両が速度 (30 ^{km/h} 制限) を落とさず通過するので、大変危険である。	7月11日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	県道	山形羽入線	道路 (山形県)	・ドットラインの再塗装
				学校	校長		県道	山形羽入線	警察	・速度取締り等の実施継続
				道路管理者	村山総合支庁道路課		県道	山形羽入線	警察	・横断歩道の再塗装
				警察	天童警察署		県道	山形羽入線	安全協会	・立木伐採剪定等の協力依頼
				その他	市建設課・市生活環境課 安協支部長		県道	山形羽入線	学校	・登下校時の通学指導
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	津山小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字津山591
	児童数	91
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字山元地内 (天高入口交差点から荒谷原崎線)	・南北に横断できないため、歩道のある北側を歩行する児童と歩道が無い南側を歩行する児童が、荒谷原崎線の交差点付近で通学班の集合地点としている。 ・歩道の無い南側を歩く児童にとって、通行車両の多い朝の時間帯は危険がある。	7月10日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	市町村道	久野本若松線	学校	・登下校時の通学指導
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市生活環境課		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	山口小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字山口1919
	児童数	103
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字山口地内 (原崎地区の国道48号から原崎橋)	・カーブで車両が通るため、外側線及びグリーンベルトが薄くなっている。 ※合同点検を実施せず、各機関が現地確認し対策を実施	7月	教育委員会	対策決定(新規)	市町村道	原崎大槻線	道路(市町村)	・外側線の再塗装	
				学校		市町村道	原崎大槻線	道路(市町村)	・グリーンベルトの再塗装	
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
02	大字川原子地内 (谷地中地区のT字路交差点)	・カーブ後にT字路があるため、児童や歩行者に気づきにくい。 ・停止線で止まる車が少なく、交差点に進入する車が多い。 ・児童が横断する際に、止まってくれる車が少ない。	7月10日	教育委員会	対策決定(新規)	市町村道	上山口谷地中線	道路(市町村)	・路面標示の設置	
				学校		市町村道	上山口谷地中線	道路(市町村)	・支障樹木剪定の協力依頼	
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
03				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
04				教育委員会		【空欄】				
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				

学 校 名	長岡小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市長岡三丁目3番1号
	児童数	330
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	中里四丁目地内 (焼き鳥夢や交 差点から南側へ の道路)	・歩道が設置されていない道路を登 下校しなければならない。 ・グリーンベルトがあるが、児童の 登校時は通勤の車も多いため不安で ある。	7月10日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	市町村道	長岡東中央線	道路(市町村)	・路面標示の再塗装
				学校	教頭		市町村道	長岡東中央線	道路(市町村)	・外側線の再塗装
				道路管理者	市建設課		市町村道	長岡東中央線	警察	・横断歩道の再塗装
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市生活環境課		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	干布小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字干布580
	児童数	121
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字干布地内 干布公民館前横 断歩道	・公民館南側地区から登校する班が 公民館前の横断歩道に差しかかる と、脇に笹が群生しているためドラ イパーから非常に見えづらい。	7月10日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	市町村道	上荒谷下荻野戸線	教育委員会	・支障樹木剪定の協力依頼
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他			【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	荒谷小学校
-------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字荒谷7857
	児童数	77
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月30日まで）> <2回目報告（3月3日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字荒谷地内 (旧荒谷駐在所 前の県道)	・北側にも歩道ができれば通学路を 変更し、安全に通学をすることが できる。 ※合同点検を実施せず、長期的に 対策を実施	7月	教育委員会		対策決定(継 続)	県道	天童寒河江線	道路(山形県)	・北側への歩道の設置事業継続
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			